

ODPOVĚDI NA DOTAZY NA WEBU OBCE STRAŠICE

Uveřejnění mého příspěvku o strašickém strašidle z hlediska geologie (na webových stránkách obce Strašice ID:47380 ze 27.9.2010) vyvolalo otázky, na které jsem na tomtéž webu odpověděl tímto příspěvkem. Když pak zapadl ve starších stránkách, tak někteří již tehdy existující diskutéři (hlavně z řad skeptiků) znovu argumentovali v jalové diskuzi úplně stejnými otázkami, ale na ty už jsem opravdu neměl čas zase znovu zase stejně odpovídat.

OTÁZKA :

Píšete, že "v několika sousedních domech ve Strašicích tehdy bez zjevného důvodu vypadávaly jističe." Které domy to byly ? Proč dosud nikdy nebyl o nich uvedený podrobnosti ?"

ODPOVĚĎ :

Celkově byly vypadáváním jističů postiženy tři budovy, které stojí v zahradách na zhruba severojižní linii. Dům Mračkových č.p. 612 je nejjižnější a směrem k jihu je za ním asi 70 m volné louky. Nejbliže k němu je dům č.p. 102 paní Hany Mračkové disponovaný trochu severozápadněji, jehož nejbližší roh je od nejbližšího rohu domu Mračkových vzdálen asi 15 m. Nejseverněji, oddělen asi 45 m zahrady od domu č.p. 102, leží dvojdoměk sestávající z č.p. 584 (majitelé Královi) a z č.p. 100 (majitelé Klemmovi), který od další nejbližší zástavby dělí asi 50 m volných zahrad. Jeho nejbližší zeď je od nejbližší zdi domu Mračkových vzdálena asi 70 m. Podle výpovědi pana Mračka jističe vypadávaly zhruba od půlky září v těch domech postupně tak, jak pokračovaly práce na odkrývání výkopu pro vodovod podél celé boční vyasfaltované komunikace, která vede kolem Mračkových až k Lesní správě či vodárně. U Mračků prvně začaly vypadávat v pondělí 28. září 2009. V jejich domě pak při zvyšující se intenzitě poruch odešla televize v obýváku (písemné vyjádření opravářů: závada způsobena zkratem v síti), televize u syna v pokojíčku, mikrovlnka, fen, satelitní přijímač, DVD přehrávač (písemné vyjádření opravářů: závada způsobena přepětím v síti). Potíže se zásuvkami se objevovaly nejdříve u těch, které byly zatížené. Potíže ohlašoval zápach spálené gumy na zástrčkách. (článek p. K. Wagnera „Jak jsem se vydal po stopě hořících zásuvek ve Strašicích“ z 27.4.2010).

OTÁZKA :

Jak to, že ten poltergeist popálil ty zásuvky zvenčí a navíc takovým způsobem, že se nutně vnucuje myšlenka, že to všechno bylo lidské působení ? Proč ty zásuvky hořely nejčastěji v pokoji toho kluka?

ODPOVĚĎ :

Podle mé zkušenosti s umělohmotnou zásuvkou (bydlím v paneláku s hliníkovými rozvody a v předsíni se v ní léty povolil šroubek) taková zásuvka nehoří plamenem, ale zevnitř doslova vydoutná na uhlí. Když už se objeví plamínek, tak pokud ho nesfouknete, tak zase sám zmizí a pokračuje ve zuhelnatování zásuvky tak dlouho, dokud jí nepřemění na křehkou uhelnou hmotu, která se Vám při snaze jí odšroubovat rozpadne. Pokud se pamatuji, tak v té době byly pod tím uhlím vodiče i svorkovnice nedotčeny. Elektrikář uštípl asi 2 mm podezřelé bužírky a namontoval nový kryt. Vcelku mi to sedí s výpovědí p. Mračka: „Nikdy nedošlo rovnou k zahoření. Zásuvka postupně jiskřila, postupně černala a krabatěla, až se objevil nakonec (někdy dříve, někdy později) malý plamínek, který se dal lehce sfouknout“ (článek p. K. Wagnera „Jak jsem se vydal po stopě hořících zásuvek ve Strašicích“ z 27.4.2010).

Informaci na které je založena druhá část Vaší otázky, jsem v žádném původním pramenu nenašel, ovšem i kdyby byla dokázaná, tak by na ní anglosaský advokát nejspíš zareagoval jako v americkém filmu: „Námitka! Spekulace!“

OTÁZKA :

Píšete, že „v nejméně postiženém domě Mračkových dokonce hořely žárovky a zásuvky i při odpojené síti“. Jak může dojít k takovým jevům dojde dokonce i při odpojené síti ?

ODPOVĚĎ :

To bych také rád věděl. Podle p. Mračka (viz výše zmíněný článek) to tehdy probíhalo tak, že když k tomu došlo, tak každé dvě nebo tři minuty došlo k malému záblesku či zajiskření mezi nulou a kolíkem. Podle mého telefonického rozhovoru s elektrikářem p. Zajíčkem (29.9.2010) má dům základové uzemnění a Pracovní vodič – (jí mu říkám „nulák“) – vzniká až ve svorkovnici v baráku sjednocením uzemnění sítě – přírodního kabelu s místním uzemněním. Teprve od tohoto místa se to táhne dvěma dráty – modrým a žlutozeleným. Když byly ty výboje „při odpojené síti“, tak bylo na svorkovnici všechno rozpojeno, do zásuvek vedly jen dva na konci rozpojené dráty. Pan Zajíček tam byl třeba celý den s měřákem, nenaměřil ani milivolt rozdílu mezi kolíkem (žlutozelený drát) a pravou svorkou (modrý drát) a jen co odešel, volali mu, že hoří.

Podle mě je možné vysvětlení dvojí:

- v případě podvodu vysokonapěťové vysokofrekvenční trafo od televize, nebo teslův transformátor, nebo cosi podobného zapojeného do jiné zásuvky
- v případě přírodního procesu ohýbání a lámání křemenných zrn v tektonické zóně pod pozemkem (jsou tam kambriky pískovce a slepence).

OTÁZKA :

Piezelektrický původ jevů se tu také řešil už na začátku, ale nikdo uspokojivě nevysvětlil, proč se všechny údajné jevy soustředily jen a pouze na viditelné zásuvky, příp. jističe. Vy jste se vysvětlení této "malíčkosti" raději vyhnul. Nebo snad máte nějaké vysvětlení?

ODPOVĚĎ :

Ano. Zásuvky bývají umístěny tak, že je na ně vidět. I jističe, po otevření pojistkové skříně.

OTÁZKA :

Nemohlo být příčinou postupné zapínání a přechod k vysílání velkého výkonu DVB-T Budějovice, Sušice atd.. Nemohla frekvence určitého výkonu udělat něco s horninami v kopcích, v podloží a tzv.aktivovat to co popisujete v příspěvku?

ODPOVĚĎ :

I když je příroda mocná čarodějka, tak téměř určitě ne. Pokud mluvíme o spektru frekvencí tak vysokých, aby využily vodiče rozpojené u hlavní svorkovnice, jako anténu, vytvořily ionizované cesty mezi kolíkem a svorkou modrého vodiče a případně i odstřelily žárovky, tak by musely vznikat v nějaké komínovité zóně přímo pod tím domem a mířily by přímo vzhůru.

OTÁZKA :

Zdá se mi, že toho o fyzice a zvláště o elektrotechnice mnoho nevíte, že ?

ODPOVĚĎ :

Asi jen nepatrně víc, nežli je v této zemi průměr. No, ten po těch dvaceti letech svobody už moc valný není...